

**A88-22.07.2019 07:17**

**BMA Schwab System Gampelen**

Wortlaut: AA Feuer, Gampelen;Platanenstrasse,7, Schwab

Ursache: Lüftungsschlauch vom Klimagerät ist abgefallen, Dampf bläst direkt in Rauchmelder.

Durchgeführte Arbeiten: Brandmelder lokalisiert, Rücksprache mit Eigentümer.

**A89-22.07.2019 00:09**

**BMA Tannenhof Gampelen**

Wortlaut: AA Feuer, Gampelen;Tannenhof,221, Tannenhof,

Ursache: Im Zimmer geraucht

Durchgeführte Arbeiten: Brandmelder lokalisiert und mit Wärmebildkamera kontrolliert.

**A91-22.07.2019 00:09**

**Treibhausbrand Lüscherz**

Wortlaut: A1 Brand Lüscherz Hauptstrasse 18, Flammen und Rauch aus Campingplatz sichtbar

Ursache: unbekannt

Durchgeführte Arbeiten:

Schadenplatz gesichert, Auto vor brennendem Treibhaus geschützt, Haltelinie zu Schilfgürtel gezogen,

Treibhausbrand abgelöscht.

